

東勢區 中崙里環境勘查資料

編號：05

地點名稱：	中崙里全里	
日期：	113 年 5 月 10 日	
座標位置：	參照下列的描述	
勘查紀錄：	<p>老舊房屋在地震中面臨更大的風險，台灣1974年以前的建築法規沒有抗震規範，所以屋齡50年以上的房屋，很大機率抗震能力弱，因為它們可能缺乏現代化的結構支撐和防震設計，因此本團隊將分為三大類進行踏查。</p> <p>一、基礎問題(50年以上的房子)</p> <p>(一)磚造平房：</p> <ol style="list-style-type: none">1. 東崎路三段511巷(24.25931, 120.86285) <p>二、結構強度不足(921之前的房子)</p> <ol style="list-style-type: none">1. 東崎路四段222號(24.255189, 120.849725) <p>三、軟層建築</p> <p>另外為避免大規模地震災害發生時，有大批民眾需要疏散避難，選擇老舊房屋附近的空地或是公園作為緊急避難的集結點，中崙里以下列四處作為集結點。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 中科國小2. 協一農場停車場3. 東崎路三段488號4. 東崎路三段160號小平台	
勘查類型：	<input type="checkbox"/> 歷史災點	<input type="checkbox"/> 風力災害 <input type="checkbox"/> 淹水災害 <input type="checkbox"/> 海嘯災害 <input type="checkbox"/> 坡地災害 <input checked="" type="checkbox"/> 地震災害 <input type="checkbox"/> 輻射災害 <input type="checkbox"/> 森林火災災害 <input type="checkbox"/> 重大交通事故災害 <input type="checkbox"/> 毒性化學物質災害 <input type="checkbox"/> 公用氣體油料管線與輸電線路災害 <input type="checkbox"/> 其他：_____
	<input checked="" type="checkbox"/> 易致災點	里內老舊建物，921之前的建物(以黃色表示)、超過50年以上的磚造建物(以紅色表示)

	<input type="checkbox"/> 防救災資源	<input type="checkbox"/> 民生物資：_____
		<input type="checkbox"/> 裝備、機具：_____
		<input type="checkbox"/> 維生管線：_____
		<input type="checkbox"/> 避難收容場所：_____
		<input type="checkbox"/> 其他：_____

填表人	王鎮樑
-----	-----

現勘照片紀錄





臺中市東勢區中科里環境地圖

■ 中科里 ■ 結構強度不足(921之前的房子)
■ 建造平房(50年以上的房子) ■ 緊急避難集結點

150 300 450 m