

東勢區 中崙里環境勘查資料

編號：01

地點名稱：	中崙社區活動中心前方河道護岸	
座標位置：	24.256966, 120.850431	
勘查紀錄：	敏督利颱風時期，溪水暴漲，造成護岸損壞。 前述護岸為水流攻角，已修復補強。	
勘查類型	項目	改善方法及未來擬採措施
■歷史災點	<input type="checkbox"/> 風力災害 <input checked="" type="checkbox"/> 淹水災害 <input type="checkbox"/> 海嘯災害 <input type="checkbox"/> 坡地災害 <input type="checkbox"/> 地震災害 <input type="checkbox"/> 輻射災害 <input type="checkbox"/> 森林火災災害 <input type="checkbox"/> 重大交通事故災害 <input type="checkbox"/> 毒性化學物質災害 <input type="checkbox"/> 公用氣體油料管線與輸電線路災害 <input type="checkbox"/> 其他： <u> </u>	中崙社區活動中心前方河道護岸目前尚未施工。
<input type="checkbox"/> 易致災點		
<input type="checkbox"/> 防救災資源	<input type="checkbox"/> 民生物資： <u> </u> <input type="checkbox"/> 裝備、機具： <u> </u> <input type="checkbox"/> 維生管線： <u> </u> <input type="checkbox"/> 避難收容場所： <u> </u> <input type="checkbox"/> 其他： <u> </u>	
填表人	陳柏蒼	

現勘照片紀錄



東勢區 中崙里環境勘查資料

編號：02

地點名稱：	中崙里仁安橋	
座標位置：	24.257429, 120.850987	
勘查紀錄：	根據里長描述，2004 年艾利敏督利颱風期間，中崙溪上游帶下漂流木卡漁人安橋橋墩間，造成中崙溪該河段通水斷面不足，溪水溢出，漫淹紀錄以中科國小建築物一樓估計，約 1.6 公尺。	
勘查類型	項目	改善方法及未來擬採措施
■歷史災點	<input type="checkbox"/> 風力災害 <input checked="" type="checkbox"/> 淹水災害 <input type="checkbox"/> 海嘯災害 <input type="checkbox"/> 坡地災害 <input type="checkbox"/> 地震災害 <input type="checkbox"/> 輻射災害 <input type="checkbox"/> 森林火災災害 <input type="checkbox"/> 重大交通事故災害 <input type="checkbox"/> 毒性化學物質災害 <input type="checkbox"/> 公用氣體油料管線與輸電線路災害 <input type="checkbox"/> 其他： <hr/>	目前觀察中崙溪的水流量大小，突發性的暴雨仍有可能造成中崙里仁安橋溪水溢出。
<input type="checkbox"/> 易致災點		
<input type="checkbox"/> 防救災資源	<input type="checkbox"/> 民生物資： <input type="checkbox"/> 裝備、機具： <input type="checkbox"/> 維生管線： <input type="checkbox"/> 避難收容場所： <input type="checkbox"/> 其他： <hr/>	
填表人	陳柏蒼	

現勘照片紀錄



東勢區 中崙里環境勘查資料

編號：03

地點名稱：	中科國小校區及周邊道路(東崎路4段92巷16號)	
座標位置：	24.257168, 120.851261	
勘查紀錄：	<p>1. 中科國小為中崙里設定之避難收容處所，為居民廣知之地點，國小建物於921後興建，曾於艾利颱風期間，因鄰近中崙溪河段仁安橋橋墩卡住漂流木漫淹，造成約1.6淹水。</p> <p>2. 排除校內1樓部分不適用於囤放防救災物資、2樓無適當場所可供囤放外，2樓教室可供收容避難民眾。</p> <p>3. 此處辦難收容場所未曾有過開設演練，目前未有物資囤放。</p> <p>4. 因國小鄰近該社區活動中心及里長辦公室，里長辦公室部分空間可為物資囤放場所，解決中科國小不適囤放物資問題。</p> <p>5. 物資募集及食物炊煮可考慮於中科國小操場操作(除水災外)，或鄰近活動中心操作(水災)。</p>	
勘查類型	項目	改善方法及未來擬採措施
■歷史災點	<input type="checkbox"/> 風力災害 <input checked="" type="checkbox"/> 淹水災害 <input type="checkbox"/> 海嘯災害 <input type="checkbox"/> 坡地災害 <input type="checkbox"/> 地震災害 <input type="checkbox"/> 輻射災害 <input type="checkbox"/> 森林火災災害 <input type="checkbox"/> 重大交通事故災害 <input type="checkbox"/> 毒性化學物質災害 <input type="checkbox"/> 公用氣體油料管線與輸電線路災害 <input type="checkbox"/> 其他： _____	目前中崙韌性社區避難處所為中科國小2樓教室，預計111年開始將物資移放至此。
<input type="checkbox"/> 易致災點		
■防救災資源	<input type="checkbox"/> 民生物資： <input type="checkbox"/> 裝備、機具： <input type="checkbox"/> 維生管線： ■避難收容場所： <u>中科國小</u> <input type="checkbox"/> 其他： _____	
填表人	陳柏蒼	

現勘照片紀錄



東勢區 中崙里環境勘查資料

編號：04

地點名稱：	東崎路三段中崙溪上游地質敏感區，鄰近大灣公車站牌	
座標位置：	24.2616167,120.8680944	
勘查紀錄：	1. 地質敏感區，曾發生地質滑動。 2. 為避免東崎路三段因地質滑崩交通中斷，里長曾爭取經費在此做過鋼軌樁坡地加固及相關工程。 3. 有少數民眾在此居住，居住民眾表示除此處外另有其他居所，颱風豪雨期間會避免在此居住。 4. 如此處交通中斷，將造成東崎路三段 688 巷 62 弄物資運補困難。 5. 中崙里幅員較大，配備無線電建議考慮地形地貌與傳輸距離。	
勘查類型	項目	改善方法及未來擬採措施
■歷史災點	<input type="checkbox"/> 風力災害 <input type="checkbox"/> 淹水災害 <input type="checkbox"/> 海嘯災害 <input checked="" type="checkbox"/> 坡地災害 <input type="checkbox"/> 地震災害 <input type="checkbox"/> 輻射災害 <input type="checkbox"/> 森林火災災害 <input type="checkbox"/> 重大交通事故災害 <input type="checkbox"/> 毒性化學物質災害 <input type="checkbox"/> 公用氣體油料管線與輸電線路災害 <input type="checkbox"/> 其他： <u> </u>	東崎路三段中崙溪上游尚未做坡地加固等工程。
<input type="checkbox"/> 易致災點		
<input type="checkbox"/> 防救災資源	<input type="checkbox"/> 民生物資： <u> </u> <input type="checkbox"/> 裝備、機具： <u> </u> <input type="checkbox"/> 維生管線： <u> </u> <input type="checkbox"/> 避難收容場所： <u> </u> <input type="checkbox"/> 其他： <u> </u>	
填表人		

現勘照片紀錄

