112年避難收容處所空間及設備查表

編號	收容處所名稱	收容處所地址	收容處所座標 經度	收容處所座標 緯度	適合災害類別 水災	土石流	震災	海嘯	供水(是否堪用)	供電(是否堪用)	預估可收容人數及比例 收容人數 室內	室外	總計	原總數	男女比例(%) 男性	女性	室內收容面積(㎡)	室外收容面積(㎡)	所在樓層(數字)	電梯設施(數量)	收容所內部配置圖釘掛醒目處	避難逃生路線圖	熱食烹煮設備 瓦斯爐	電磁爐	鍋具	餐具設備	冰箱	飲用水設備	收容處所衛浴設備調查 沐浴設備(數量) 男	沐浴設備 女	熱水器設備(數量) 男	熱水器設備 女	馬桶設備(含小便斗數量) 男	馬桶設備 女	無障礙廁所(數量)	洗手台(數量)	收容處所附近(約300公尺內)可提供衛浴設備之處所 名稱	地址	沐浴設備(數量)	避難收容處所看板(數量)	避難收容處所方向指示牌(數量)	發電機(數量)	儲水塔(數量)	通過消防安檢 是/否	日期(年月日)	通過耐震度檢核 是/否	日期(年月日)	通過公共安檢 是/否	日期(年月日)
1	慶福社區活動中心戶外停車場	臺中市東勢區慶福里慶福街75號	120.8438	24.191	否	是	否	否	是	是	0	50	50	50	50%	50%	0	500	0	0	無	無	無	無	無	無	無	有	0	0	0	0	3	3	0	2	－	－	－	1	2	0	1	否	戶外空間	否	戶外空間	否	戶外空間
2	慶福里社區活動中心	臺中市東勢區慶福里東關路170-3號	120.840965	24.182864	是	否	是	否	是	是	40	0	40	100	50%	50%	328.5	0	1、2	0	無	無	有	無	有	有	無	無	0	0	0	0	2	2	1	2	－	－	－	1	2	1	1	是	111.09.28	否	已於109年8月10日完成補強	是	107/12/20
3	大甲溪河濱公園	南平里臺八線起點暨大甲溪旁	120.824255	24.256973	是	否	是	否	否	否	0	1000	1000	34000	50%	50%	0	170000	0	0	無	有	無	無	無	無	無	無	0	0	0	0	0	0	0	0	延平社區活動中心	臺中市東勢區延平里本街40號	－	1	2	0	0	否	戶外空間	否	戶外空間	否	戶外空間
4	臺中市東勢區東華國中	臺中市東勢區慶東里東關路五段500號	120.8397	24.2054	是	是	是	否	是	是	200	500	700	1100	50%	50%	3000	2000	1	1	無	有	無	無	無	無	有	有	0	0	0	0	29	27	2	17	－	－	0	1	2	1	3	是	111/03/24	是	106/03/31	是	111/07/06
5	臺中市東勢區成功國小	臺中市東勢區東關路五段600號	120.839784	24.208311	是	是	是	否	是	是	100	200	300	1200	50%	50%	3260.78	4000	1	1	無	有	無	無	無	無	有	有	0	0	0	0	15	15	2	8	－	－	0	1	2	0	3	是	111/03/01	是	106/03/31	是	109/12/05
6	臺中市東勢區上城社區活動中心	臺中市東勢區上城里東關路東興巷35之1號	120.84	24.2188	是	是	是	否	是	是	46	0	46	46	50%	50%	484.3	100	2	1	無	無	有	無	有	有	無	有	1	1	1	1	1	1	1	2	上城社區活動中心	臺中市東勢區上城里東關路東興巷35之1號	1	1	2	0	1	是	111.09.28	否	921震後建物	是	109/12/07
7	臺中市東勢區下城社區活動中心	臺中市東勢區下城里東關路和興巷5-1號	120.836657	24.219995	是	是	是	否	是	是	0	35	35	50	50%	50%	287.55	0	2	0	無	無	無	無	無	無	無	有	1	1	1	1	2	2	0	2	上城社區活動中心	臺中市東勢區上城里東關路東興巷35之1號	1	1	2	0	1	是	111.09.28	否	921震後建物	是	109/12/07
8	臺中市東勢區新成國小	臺中市東勢區上城街260號	120.8394	24.2213	是	是	是	否	是	是	200	400	600	800	50%	50%	1500	2000	1	0	有	有	有	無	有	有	有	有	1	1	1	1	12	21	2	14	臺中市東勢區上城社區活動中心	臺中市東勢區上城里上城街170巷16號	1	1	2	0	8	是	112/03/27	是	106/10/31 111/11/11	是	110/06/21
9	東勢高工	臺中市東勢區東關路646 號	120.8338	24.2422	是	是	是	否	是	是	500	600	1100	2600	50%	50%	8000	2000	1	2	有	有	無	無	無	無	無	有	無	無	無	無	12	16	2	3	－	－	無	1	2	0	1	是	111年3月31日	否	921震後建物	是	111年8月31日
10	臺中市東勢區新盛國小	臺中市東勢區新盛里新盛街342號	120.8307	24.2434	是	是	是	否	是	是	200	300	500	1200	50%	50%	3500	2000	1	1	有	有	有	無	有	有	有	有	8	8	1	1	46	42	6	49	－	－	無	1	2	2	21	是	1120324	是	1071205	是	1101028
11	臺中市東勢區中科國小	東勢區東崎路四段92巷16號	120.851671	24.258108	是	是	是	否	是	是	100	100	200	700	50%	50%	1150	2450	1	0	有	有	有	無	有	有	有	有	0	1	1	0	13	10	0	11	大願寺	臺中市東勢區東崎路四段58巷39號	5	1	2	1	2	是	111.03.25	是	94.1.3	是	110/10/28
12	臺中市東勢區石角國小	臺中市東勢區隆興里東坑路西盛巷22號	120.8503	24.2379	是	否	是	否	是	是	200	300	500	400	50%	50%	1000	1500	1	1	有	有	有	有	有	有	有	有	1	1	1	1	20	18	2	30	－	－	無	1	2	1	6	是	111/2/23	是	110/2/3	是	110/10/18
13	臺中市立東勢國中	臺中市東勢區泰昌里東崎路5段41	120.8324	24.2503	是	是	是	否	是	是	300	500	800	800	50%	50%	2000	2000	B1	1	有	有	有	無	有	有	有	有	1	0	1	1	13	9	0	4	－	－	1	1	2	1	9	否	111.03.11	是	107.02.03耐震補強完工	是	110.12.17
14	東勢區鯉魚伯公公園	中正路東勢幼兒園旁	120.825098	24.256186	否	是	是	否	是	是	0	300	300	1700	50%	50%	0	10161	0	0	無	無	有	無	無	無	無	無	0	0	0	0	0	0	0	0	延平社區活動中心	臺中市東勢區延平里本街40號	1	1	2	1	1	否	戶外空間	否	戶外空間	否	戶外空間
15	臺中市立中山國小	臺中市東勢區泰昌里中泰街88號	120.8351	24.253	是	是	是	否	是	是	200	300	500	500	50%	50%	1000	2000	1	1	有	有	有	有	有	有	有	有	1	0	1	0	70	50	16	32	－	－		1	2	1	4	是	112.03.18	否	否	是	110.06.28
16	臺中市東勢區延平社區活動中心	臺中市東勢區延平里本街40號	120.8285	24.255	是	是	是	否	是	是	50	0	50	50	50%	50%	250	0	1、2	0	無	無	有	無	有	有	無	有	1	1	1	1	2	2	1	4	延平社區活動中心	臺中市東勢區延平里本街40號	1	1	2	0	1	是	111.09.28	否	921震後建物	是	109/12/7
17	東勢客家文化園區戶外停車場	臺中市東勢區中山路1號	120.831861	24.25762	否	是	是	否	－	－	0	300	300	1300	50%	50%	0	6533.58	－	0	無	無	無	無	無	無	無	無	0	0	0	0	10	9	1	9	延平社區活動中心	臺中市東勢區延平里本街40號	1	1	2	0	1	否	戶外空間	否	戶外空間	否	戶外空間
18	臺中市東勢區東勢國小	臺中市東勢區廣興里第五橫街1號	120.8296	24.2586	是	是	是	否	是	是	300	500	800	2100	50%	50%	8000	2000	1	1	有	有	無	無	無	無	無	有	1	1	1	1	30	30	2	20	無	無	無	1	2	1	6	是	112.03.24	否	921震後建物	是	110/9/3
19	臺中市東勢區東新國小	臺中市東勢區東新里東蘭路1之1	120.8274	24.2604	是	是	是	否	是	是	100	100	200	300	50%	50%	1000	1000	1	1	有	有	有	無	有	有	有	有	1	1	1	1	33	30	2	13	東新國小	臺中市東勢區東蘭路1-1號	1	1	2	0	1	是	111/02/21	是	921地震後建物	是	110/10/06
20	臺中市東勢區東新國中	臺中市東勢區東新里東環街123號	120.8295	24.2634	是	是	是	否	是	是	200	500	700	1300	50%	50%	4000	2000	3	1	是	是	是	是	是	是	是	是	1	1	1	1	20	20	2	10	否	否	否	1	2	1	11	是	111/03/01	是	2009年8月17日	是	110年11月29日
21	臺中市東勢區石城國小	臺中市東勢區茂興里石城街182巷26號	120.7925	24.286	是	是	否	否	是	是	200	300	500	900	50%	50%	3000	2000	1	1	有	有	有	無	有	有	有	有	4	4	4	4	大14/小32	32	5	6	石城派出所	423台中市東勢區石城街297號	2	1	2	1	2	是	111.05.30	是	111/11/23	是	108/08/27
22	臺中市東勢區明正國小	臺中市東勢區明正里東蘭路永盛巷57-1號	120.7904	24.3094	是	是	是	否	是	是	200	300	500	380	50%	50%	900	2000	1	0	有	無	有	有	有	有	有	有	1	1	1	1	10	5	1	6	石城國小	臺中市東勢區茂興里石城街182巷26號	－	1	2	0	1	是	111/03/01	是	107/08	是	109/10/20
											3136	6585	9721	51576																																			

填表說明：請依下列填表說明逐項查核填列。

1. 本表人數、面積、數字、數量等欄位，請填阿拉伯數字，勿填單位。
2. 確實按表格要求填寫，若無請填無，請勿空白。
3. 男女比例：依據場所內部規劃配置可提供收容男性及女性比例。
4. 室內收容面積：以「實際可收容」之面積填寫，樓梯、辦公室等空間之面積請予以扣除。
5. 室外收容面積：以目前收容場所旁可做為地震收容使用之室外空間，如學校操場、活動中心前後廣場等等。
6. 所在樓層：請填收容處所內確實能容納收容之樓層。
7. 沐浴設備數量(隔間數或組數)：統計實際衛浴間數或蓮蓬頭組數。
8. 通過耐震力檢核:若以室內空間做為震災收容空間，須依實際耐震力檢核情形填寫；以戶外空間做為震災收容空間者，無須檢核，填寫方式如表格範例。

（依據「臺中市臨時避難收容處所設置作業要點」地震災害合適之臨時避難收容處所1.以戶外空間為原則2.以室內場所為避難收容處所，必須擇訂符合耐震力評估之公有建築物。）

****本表部分欄位與「衛生福利部重大災害民生物資及志工人力整合網絡平台管理系統」之災民收容所資料相同，請再次確認資料是否一致且正確。**

填表人

※本區避難收容能量調查表，填報日期：112年04月18日