

交通要衝消費場所聯合查核結果彙整表

查核日期 114 年 10 月至 11 月

項次	地點	緊急救護設備及相關管理措施				安全維護裝置 (包括緊急求救裝置、監視攝影裝置等)				備註
		AED 設置管理	急救箱設置管理	公共意外責任險	消費爭議處理	停車空間	車道出入口	公共廁所	電梯車廂	
1	臺北松山機場	● 入口處之 AED 指示標 示顏色非紅 色及離地高 度不足	—	○	已建立	○	○	○	○	已改正
2	捷運忠孝新生 站	○	—	○	已建立	—	—	○	○	
3	臺鐵板橋車站	● 1. AED 網路 資料登 錄不完 整 2. 入口處 之 AED 指 示 顏 色 非 紅 色 及 離 地 高 度 不 足	—	○	已建立	○	○	● 緊急求救裝 置觸動時無 警報聲	○	已改正

交通要衝消費場所聯合查核結果彙整表

查核日期 114 年 10 月至 11 月

項次	地點	緊急救護設備及相關管理措施				安全維護裝置 (包括緊急求救裝置、監視攝影裝置等)				備註
		AED 設置管理	急救箱設置管理	公共意外責任險	消費爭議處理	停車空間	車道出入口	公共廁所	電梯車廂	
4	捷運環狀線之板橋站(Y16)	○	—	○	已建立	—	—	○	○	
5	高鐵桃園站	● 1. AED 網路資料登錄不完整 2. 重要入口處未設 AED 指示標示	—	—	已建立	○	○	○	○	已改正
6	桃園國際機場	● 1. AED 網路資料登錄不完整 2. 重要入口處未設 AED 指示標示	—	○	已建立	○	○	○	○	已改正

交通要衝消費場所聯合查核結果彙整表

查核日期 114 年 10 月至 11 月

項次	地點	緊急救護設備及相關管理措施				安全維護裝置 (包括緊急求救裝置、監視攝影裝置等)				備註
		AED 設置管理	急救箱設置管理	公共意外責任險	消費爭議處理	停車空間	車道出入口	公共廁所	電梯車廂	
		3. 平面圖未標示 AED 位置								
7	高鐵新竹站	● 1. AED 網路資料登錄不完整 2. 重要入口處未設 AED 指示標示	—	—	已建立	○	○	○	○	已改正
8	臺鐵竹北車站	● 1. AED 警鈴未正常運作 2. AED 網路資料登錄不完整	—	—	已建立	—	—	● 緊急求救裝置觸動時無警報聲	○	已改正

交通要衝消費場所聯合查核結果彙整表

查核日期 114 年 10 月至 11 月

項次	地點	緊急救護設備及相關管理措施				安全維護裝置 (包括緊急求救裝置、監視攝影裝置等)				備註
		AED 設置管理	急救箱設置管理	公共意外責任險	消費爭議處理	停車空間	車道出入口	公共廁所	電梯車廂	
		3. AED 指示標示離地高度不足 4. 重要入口處未設 AED 指示標示 5. 平面圖未標示 AED 位置								
9	高鐵雲林站	● 1. AED 網路資料登錄不完整 2. 重要入口處未設 AED	—	—	已建立	○	○	○	○	已改正

交通要衝消費場所聯合查核結果彙整表

查核日期 114 年 10 月至 11 月

項次	地點	緊急救護設備及相關管理措施				安全維護裝置 (包括緊急求救裝置、監視攝影裝置等)				備註
		AED 設置管理	急救箱設置管理	公共意外責任險	消費爭議處理	停車空間	車道出入口	公共廁所	電梯車廂	
		指示標示								
10	臺鐵斗南車站	● 1. AED 警鈴未正常運作 2. AED 網路資料登錄不完整 3. 重要入口處未設 AED 指示標示	—	—	已建立	○	○	○	○	已改正
11	高鐵臺南站	● 1. AED 網路資料登錄不完整 2. 重要入	—	—	已建立	○	○	○	○	已改正

交通要衝消費場所聯合查核結果彙整表

查核日期 114 年 10 月至 11 月

項次	地點	緊急救護設備及相關管理措施				安全維護裝置 (包括緊急求救裝置、監視攝影裝置等)				備註
		AED 設置管理	急救箱設置管理	公共意外責任險	消費爭議處理	停車空間	車道出入口	公共廁所	電梯車廂	
		口處未設 AED 指示標示								
12	臺鐵新營車站	● 1. AED 網路資料登錄不完整 2. AED 指示標示離地高度不足 3. 重要入口處未設 AED 指示標示	—	○	已建立	—	—	● 緊急求救裝置觸動時無警報聲	○	已改正
13	捷運左營站	○	—	○	已建立	—	—	○	○	
14	高雄國際機場	● AED 指示標示離地高度不足	—	○	已建立	—	—	—	—	已改正